富士川町 公園施設長寿命化計画

2024年3月

山梨県 富士川町 都市整備課

1. 都市公園整備状況

(2024年3月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
12	19. 23 ha	13. 7 m ²

2. 計画期間 (西暦) [2025 年度~2034 年度 (10 箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
8		3										11

②選定理由

富士川町は、町内のほとんどの都市公園が付近に居住する住民が利用するための街区公園であるため、船場記念公園を除く都市公園を対象に公園長寿命化計画を立案し、将来にわたり安全・安心にかつ安定的な公園の運営と維持管理を行うことを目的としている。なお、船場記念公園は、規模が小さく、保有する施設の数が少ないことから本計画の対象外としている。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
5	937	183	55	29		91

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
369		65	1, 734

②これまでの維持管理状況

地区公園のすべてが 35 年~45 年経過しているため、施設の劣化が進行している。一部の公園では、管理人が常駐し、管理を行っている。テニスコートやプール等の運動施設に関しては、定期的に補修を行ってきた。街区公園は、ほとんどの公園が 13 年~22 年経過しているが、施設の劣化は、地区公園に比べると進行していない。

一部の公園を除き、これまで抜本的な施設の補修・更新を実施していない状況にある。

③選定理由

多くの公園施設が処分期限期間を超える設置年数となっており、老朽化が著しい施設も幾つか見受けられたため、予防保全型と事後保全型に分類した上で、予備調査で整理された公園施設を計画対象とする。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要(個別施設の状態等)

1) 点検実施期間

健全度調査は、対象都市公園について 2023 年 10 月~2023 年 12 月の期間で実施した。

2) 点検実施方法

〈一般施設、建築物〉

10 m²以上の四阿、パーゴラ類およびトイレ、倉庫、管理棟等の建築物について、専門技術者(1級建築士、1級土木施工管理技士)による健全度調査を行った。

〈遊具〉

「都市公園における遊具の安全確保に関する指針・改訂版(H20.8 国土交通省)」および「遊具の安全に関する規準: JPFA-2008(社)日本公園施設業協会」に基づく公園施設製品安全管理士による遊具点検調査を実施している。

点検の調査方法は、「目視による確認」を基本としているが、必要に応じて触診、打 診による調査を行っている。また、高所の確認が必要となる公園施設については、UAV (無人航空機)を補助的に用いることで、劣化・損傷の状態を把握した。

3) 調査結果概要

調査対象施設は、予防保全型管理候補施設として抽出した 201 施設を対象とした。 健全度調査による 4 段階判定 (A、B、C、D) による判定結果は、A 判定が 26 施設、B 判定が 84 施設、C 判定が 65 施設、D 判定が 26 施設となった。施設種別ごとの内訳は、以下の通りである。

(施設)

		健全原	度判定		備考
	A	В	С	D	/佣 行
a. 一般施設 (121)	20	42	36	23	
b. 遊具等 (39)	4	16	18	1	
d. 建築物 (41)	2	26	11	2	

6. 対策の優先順位の考え方

健全度判定に基づき、緊急度を3段階(高・中・低)で設定し、緊急度に基づいて補 修及び更新時期を設定した。

健全度 A、B の施設は緊急度「低」とし、健全度 D の施設は緊急度「高」としている。 健全度「C」の施設は、公園の利用状況等を考慮し、緊急度を「中」または「高」に分けることとした。施設種別ごとの内訳は、以下の通りである。

(施設)

			緊急度判定	(元百八人)
		高	中	低
a. 一般施設	(121)	25	34	62
b. 遊具等	(39)	1	18	20
d. 建築物	(41)	8	5	28

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

1) 一般施設、建築物

公園施設の全般的な日常の維持管理及び点検は、担当職員が随時実施し、公園施設の機能維持・安全性・劣化状況等を把握する。各施設の管理水準は、B 判定以上を維持するものとする。

2) 遊具

担当職員による日常点検を随時実施する。また、専門技術者による点検を1年に1回 実施し、施設の劣化状況及び損傷状況を把握する。各施設の管理水準は、B 判定以上を 維持するものとする。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1) 具体的実施方針(対策時期等)

- ・緊急度高 (健全度 D) に分類される公園施設の補修及び更新を早急に進め、緊急度高 (健全度 C) に関しても、利用状況、避難地指定の観点から早急に進めることとする。特に休養施設、遊戯施設については、利用頻度、安全性の観点から対策実施が急務であるため、最優先で補修及び更新を実施する。緊急度中(健全度 C) に分類されるものについても早期的な対策を実施し、遊戯施設、休養施設を優先するものとする。処分期限期間が大幅に過ぎている施設は優先的に更新を実施する。
- ・緊急度低(健全度A、B)の施設については計画に沿った維持管理を行うことにより長寿命化を図るが、同施設についても設置後の経過年数が長いものがあることから、日常点検により健全度評価の見直し、修繕計画の変更を柔軟に行う。
- ・保守・補修(簡易的な修繕)は長寿命化計画のサイクルに沿って定期的に実施し、施設の著しい劣化を防ぐとともに、更新実施年度の延伸を図る。補修は、劣化防止を目的とした錆の除去、防水塗装、消耗部材の交換など、施設の種類・劣化状況に応じて実施する。

2) 補修の頻度

<一般施設、遊具>

木製の施設は5年ごと、鋼製、コンクリート、FRP、石材に関しては10年ごとに補修することとするが、日常点検において著しい劣化が確認された場合は、随時補修を実施する。

<建築物>

建築物は、10年に1度補修するものとする。重大な損傷(C判定以下)のない施設は、部分補修を実施せず、塗装などの維持補修のみを実施する。なお、塗装に関しても、屋上・屋根部の塗装、防水対策を重点的に行い、外壁や内部に関しては、日常点検や定期点検において著しい劣化が確認され次第、随時実施するものとする。

3) 更新の考え方

・更新にあたっては、同等の機能確保を基本とし、より耐用年数の長い部材を用いた 製品に入れ替えることで、トータルとして維持管理コストの縮減が可能になる。し かし、公園利用者のニーズは様々であることから、その状況を把握したうえで、利 用者の満足度の低下防止、公園の整備方針を総合的に勘案し、機能補強や転換が必 要な場合も含めて妥当な施設となるよう留意する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」(様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」)による

9. 対策費用

①概算費用合計(10年間)【②+③】	617, 261 千円
②予防保全型施設の概算費用合計(10年間)	336,910 千円
③事後保全型施設の概算費用合計(10年間)	280, 351 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	61,726 千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

長寿命化対策による単年度ライフサイクルコスト縮減総額は、1,358千円である。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度(西暦): [2029年度]

②見直し時期、見直しの考え方など

- ・次回以降の健全度調査の結果にて、公園施設の劣化・損傷状況等が今回定めた内容 と著しく乖離する場合は、長寿命化計画の見直しを行う。
- ・公園の利用状況等を考慮し、必要に応じて廃止や・集約化を検討する。

(様式1)公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)

(様式1) 公園	可加克	文文对	命化計画調書(統)	白茲/														
	種	供用	長寿命化を実施する公園		主な公園が	他設	長寿命化					年次計画(費用:千円)				単年度あたりの ライフサイクルコ
公園名	別	年度	施設	設置年度	経過年数	処分制限期 間など	対象公園 施設数	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	スト縮減額(千円)
長沢1号公園	街区	H15	サークルベンチ,四阿,砂 場,建築物	H15,H27	20	四阿のみ期 間内	4	0	0	176	0	89	0	0	1,615	0	0	65
大椚1号公園	街区	H16	スパイラルバー、照明灯、建築物	H16	19	期間内	4	0	0	0	0	50	93	0	0	0	0	5
青柳町 4号公園	街区	H19	照明灯,建築物	H19	16	期間内	2	0	0	3,835	0	0	31	0	0	0	0	0
青柳町 3号公園	街区	H22	四阿、ベンチ、照明灯、建築物	H22	13	ベンチのみ処 分制限期間 越え	6	0	0	0	0	0	0	0	62	0	615	16
青柳町街角 ふれあい公園	街区	H13	ベンチ,すべり台,ぶらんこ	H13	22	期間内	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最勝寺 2号公園	街区	H19	照明灯,建築物	H19	16	期間内	2	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
北新町公園	街区	H7	ベンチ,スプリングペット,バスケットゴール,照明灯,建 築物	H7	28	処分制限期 間越え	11	471	0	0	0	786	0	0	62	0	2,440	46
旭町 チビッコ広場	街区	S45	コンビネーション遊具,す ベリ台,ブランコ,ベンチ,公 園灯,建築物	S45,H16	53	処分制限期 間越え	6	0	0	63	0	468	0	2,558	26	0	0	18
利根川公園	地区	S59	パーゴラスツール,四阿,ベンチ、 コンビネーション遊具,スプリン グペット,ブランコ,飛び石,回転 遊具,テニスコート,公園灯,ブ ロック舗装,建築物	S59,S63, H6,H15,H 23,H30	39	ベンチスプリングベットブ ランユコンビネーション遊 具飛び石回転遊具、公園 灯 照明灯ブロック舗装 ブールブールサイド、便所 は処分制限期間越え	85	8,154	1,392	7,516	4,292	1,849	5,195	57,932	31,816	2,924	4,267	440
殿原 スポーツ公園	地区	S53	パーゴラ噴水、四阿、ベンチ、ブラ ンコ、登り棒、砂場、コンビネーショ ン遊具、らせん遊具、公園灯、照 明灯、フェンス、擬木柵、建築物	S53	45	バーゴラ.四阿.ベン チ.弓道場.野球場. ソフトボール場.便 所.旧管理棟は処 分制限期間越え	64	5,451	5,359	12,373	55,762	296,553	1,671	35,376	0	23,484	2,813	666
大法師公園	地区	S60	ベンチ,パーゴラ,照明灯, 街路灯,擬木柵,建築物	S60	38	照明灯,擬木 柵,器具庫,セ ンターハウス は期間内	57	4,917	15,774	1,348	3,605	11,038	2,898	0	0	0	0	102
								18,993	22,525	25,311	63,659	310,833	9,888	95,866	33,643	26,408	10,135	1,358

	施設	公園施	公園	具体的	数量	+0.11	主要	設置	経過	処分制	使用見	健全度 前に実 修の	問査以施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(改	女築、更	新含む)・時期	明 ※左に費用、	右に内容を記	載する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値【選	—— 規模 位 択】	主要部材【選択】	年度	年数	処分制 限期間 など	込み期 間	有無	年度	年度	l l	健 緊急度	類型	新見込み年度	2025年	202	6年	202	7年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
長沢1号公園	KYU0001	1 休養施設	ベンチ	サーク ルベン チ	1 基		レッドウ ド材、 WPS舗	ッ 2003 奏	20	7	17	0	2020	2023	着座部全体 的に変色 有。古い座 C 板に割れ 有。	. ф		2031											1,615 更新			
長沢1 街区	KYU0002	2 休養施設	休憩所	四阿	1 基	-	木製	2003	20	22	40	×	-	2023	支柱部に割 れが発生	中	予防 保全	2043								18 塗装 補修						
長沢1号公園 街区	YUG0001	1 遊戯施設	滑り台	すべり 台	1 基	-	鋼製	2003	20	15	36	0	2020	2023	- В	低	予防 保全	2039														
長沢1 街区	YUG0002	2 遊戯施設	鉄棒	三連低 鉄棒	1 基	_	鋼製	2003	20	15	36	×	_	2023	地際に錆の 発生と腐食 の進行あ り	低	予防 保全	2039														
長沢1 街区	YUG0003	3 遊戯施設	砂場	砂場	1 基	-	コンクリート	2003	20	15	36	×	-	2023	草の繁茂有 C	ф	予防 保全	2039								⁷¹						
長沢1 街区	KAN0001	1 管理施設	井戸	井戸	1 基	-	手押し ⁷ サンタ・ ガー 高台式)	代 2015 用	8	15	36	0	2019	2023	頭部、接合 部で錆が進 - 行	低	予防保全	2051														
長沢1 街区	BEN0001	1 便益施設	便所	便所	1 基	-	鉄構造	2003	20	41	49	1	-	2023	経年劣化が 進行。鉄骨部 の塗装、ラッ キングの交換 などが必要	低	予防 保全	2052				176	塗装 補修									
				•	,	•	•	•								•			0	0		176		0		89	0	0	1,615	0	0	

	小周	体記	公園施	公園	具体的	数	女量		主要	記署	_終 如	1分制	使用見	健全度前に実施	調査以 施した補 有無		健全度調]査		答理	対策を踏				対領	策内容(改築、)	更新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記	載する				- 長寿命化に向けた特記
公園名	種別	施設 コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値	単位【選択	規模	主要 部材 【選択】	年度	経過 短	関期間 など	込み期 間				劣化状況	健全度	緊急度	類型(新	対策を踏 まえた更 所見込み 年度	2025年	20)26年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	4年	長寿命化に向けた特記 事項
大椚1 号公園	街区	YUG0004	遊戯施設	登り棒	スパイ ラル バー	1	基		ステンレ ス支柱、 ヒノキ素 材バー			15	36	×	-	2023 -	-			予防保全	2040						50 塗装補修							
大椚1 号公園	街区	YUG0005	遊戯施設	健康器具	背伸ば しベン チ	1	基		鋼製支 柱、ジャ ラ材座板 KBF- SMB			7	17	×	_	2023 4	座板にクラ フ・ササクレ 有	ツ ⁄ B	低	予防保全	2021													
大椚1 号公園	街区	YUG0006	遊戯施設	健康器具	腹筋べ ンチ	1	基	-	鋼製支 柱、ジャ ラ材座板 KBF- FMB	2004	19	7	17	×	_	2023	座面にザラ ソキ有	В	低	予防保全	2021													
大椚1 号公園	街区	KYU0003	休養施設	ベンチ	サーク ルベン チ	1	基	-	PCコン クリート 脚、ジャ ラ材座板	2004	19	7	17	×	-	2023 F	座面全体的 こ変色し、 割れが発生	B	低	予防保全	2021													
大椚1 号公園	街区	KYU0004	休養施設	ベンチ	テーブ ルベン チ	1	基	-	石材	2004	19	22	33	×	-	2023	部分的に変 色、汚れ有	Ā	低	事後保全	2044													
大椚1 号公園	街区	KYU0005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	-	コンクリート	2004	19	22	33	-	-	2023	全体的に変 色している	В	低	事後保全	2044													
大椚1 号公園	街区	BEN0002	便益施設	時計台	時計塔	1	基	-	鋼製	2004	19	15	36	-	-	2023 å	参装が部分 内に剥離	В	低	予防保全	2040													
大椚1 号公園	街区	KAN0002	管理施設	照明施設	照明灯	3	基	-	鋼製	2004	19	18	36	0	2020,20 21	2023 g	基中1基に 請有	В	低	事後保全	2047							93 塗装補修						
																						0	0	1	0	0	50	93	0	0	0	0		

	1 施言	· 公	園施	公園	具体的	数	量	1-1-	主要	設置	経過	処分制	使用見	健全度 前に実 修の	調査以 施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(3		新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記述	載する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園	اً ا	-ř 【i	選択】	施設名【選択】	具体的 施設 名称	数値	単位 【選択】	規模	主要 部材 【選択】	年度	年数	限期間など	込み期間		年度	年度	健全度調査	建 緊急 度	類型	新見込み年度	2025年	2026	6年	202	27年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
青柳町 4号公 街区 園	KAN0	0003 管:	理施設	照明施 設	照明灯	1	基	_	鋼製	2007	16	18	36	×	-	2023	- A	低	事後保全	2048									31 塗装補修					
青柳町 4号公 街区 園	BEN0	0003 便	益施設	便所	便所	1	基	-	RC造平 屋建	2007	16	50	50	×	-	2023	外壁の一部 にひび割れ、 塗装の剥が れ。壁の一部 にタイルの割	低	事後保全	2067				3,835	塗装 補修									
																<u> </u>					0	0		3,835		0)	0	31	0	0	0	0	

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	施設	公園施	公園	具体的	数量	40.4#	主要	設置	経過 処	分制(使用見	健全度 前に実施 修の	調査以 施した補 有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(引	数築、更	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記	載する				長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設 コード	公園施設種類【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値 【選択	— 規模 】	主要部材【選択】	年度	年数限	.期間 i など	込み州	有無		年度	健全度調査	撃 急 度	類型	新見込み年度	2025年	202	26年	202	27年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	34年	長寿命化に向けた特記 事項
青柳町 3号公 街区 園	KYU000	6 休養施設	休憩所	四阿	1 基	-	木製	2010	13	22	40	0	2020	2023	落書き、雨漏り あり。天井板に 部分的に割れ 有。座板劣化。 接続金具が浮 いている	中	予防 保全	2050													36	塗装 補修	
青柳町 3号公 街区 園	KYU000	7 休養施設	ベンチ	ベンチ	3 基	-	木製	2010	13	7	14	×	-	2023	塗装が退 3 色。座席部 C 塗装が退色	中	事後保全	2033													579	更新	
青柳町 3号公 街区 園	YUG000	7 遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1 基	-	鋼製	2010	13	15	36	×	_	2023	握り棒部に 錆の発生と 腐食の進行 有	低	予防 保全	2046															
青柳町 3号公 街区 園	YUG000	8 遊戯施設	置物遊具	ステッ プ遊具	1 基	-	擬木	2010	13	47	56	×	_	2023	8 – A	低	予防 保全	2066															
青柳町 3号公 街区 園	KAN000	4 管理施設	照明施設	照明灯	2 基	-	鋼製	2010	13	18	36	0	2016,20 19,2023		支柱部・脚 3 部部分的に B 塗装が剥離		事後保全	2053											62 塗装補修				
青柳町 3号公 街区 園	KAN000	5 管理施設	照明施設	足元灯	5 基	-	鋼製	2010	13	18	43	0	2016,20 19,2023	2023	接合部に軽 微錆発生。 頭部5基中2 B 基ぐらつき あり	低	予防保全	2053															
																			0	0		0		0	_	0	0	0	62	0	615		

0. 图 2. 公園	施設	公園施	公園	具体的	数量	40.44	主要	設置	経過	処分制	使用見 込み期 間	健全度 前に実 修の	調査以 施した補 有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策区	内容(改	效築、更	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記	載する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設 コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値 単位 【選択	規模	主要部材【選択】	年度	年数	限期間など	込み期 間	有無	年度	年度	健全度調査 劣化状況 :	建 緊 急 度	類型	新見込み年度	2025年	20264	年	2027	7年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	20344	長寿命化に向けた特記 事項 :
青柳町 街角ふ れあい 公園	KYU0008	3 休養施設	ベンチ	ベンチ	1 基	-	チーク材				17		-	2023	全体的に変 色。座席部 腐食し、変 色。	中	予防保全	2018														
青柳町 街角ふ れあい 公園	YUG0009	9 遊戯施設	滑り台	すべり 台(1方 式)	1 基	-	鋼製	2001	22	15	36	×	_	2023	- A	低	予防保全	2037														
青柳町 街角ふ れあい 公園	YUG0010) 遊戯施設	ぶらんこ	ブランコ	1 基	-	鋼製	2001	22	15	36	0	2018	2023	境界柵に塗 装剥離、退色 有。支柱部に 射発生と腐食 進行有。	低	予防 保全	2037														
																			0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	

	園 が	施設	公園施	公園	具体的	数量		主要	設置	経過	処分制	使用見	健全度 前に実 修の	調査以 施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(改	女築、 更	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記	載する				長寿命化に向けた特記
公園名種	別 二	施設コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値 【選抜	— 規模 t R】	主要部材【選択	】「年度	年数	限期間など	使用見 込み期 間	有無		年度	健全度調査 劣化状況 ダ 座板に塗装 剥離有。座	建 緊 急 度	類型	新見込み年度	2025年	2020	6年	202	27年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034	年	長寿命化に向けた特記 事項
最勝寺 2号公 街[園	⊠ ΚΥΙ	'U0009	休養施設	休憩所	シェル ター (四阿)	1 基	-	木製	2007	' 16	3 22	40	×	-	2023	板・屋根、支 B 柱に部分的	低	予防 保全	2047															
最勝寺 2号公 街I 園	X KYI	'U0010	休養施設	ベンチ	背なし ベンチ	1 基	-	木製	2007	' 16	5 7	17	×	-	2023	産業利能 着座部が変 色し、割れ が生じてい る。	低	予防 保全	2024															
最勝寺 2号公 街I 園	区 YUG	IG0011	遊戯施設	置物遊具	コンク リート ウォー ル	1 基	-	コンクリート	2007	' 16	i 47	56	×	-	2023			予防 保全	2063															
最勝寺 2号公 街I 園	Z YUG	IG0012	遊戱施設	置物遊具	壁の遊 具	1 基	-	コンクリート	2007	' 16	i 47	56	×	-	2023	接合部にコ ンクリート欠 A 落あり。	低	予防 保全	2063															
最勝寺 2号公 街I	X KAI	N0006	管理施設	照明施設	照明灯	2 基	-	鋼製	2007	' 16	i 18	36	0	2021	2023	支柱部・脚 部に部分的 に軽微な塗 B 装剥離あ り。	低	事後保全	2050											62 塗装補修				
																				0	0		0		0		0	0	0	62	0	0		

	施設	公園施	公園	具体的	数量	10.14	主要	設置:	経過	2分制 位	使用見	健全度 前に実施 修の	調査以 施した補 有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(改	女築、更	新含む)・時	期 ※左に費用	右に内容を記載	載する				長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設 コード	公園施設種類【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値 【選択】	規模	主要部材【選択】	設置;年度;	年数	表期間 i など	込み期□ 間	有無	年度	年度	健全度調査 優 全 度 度 度 度 を	緊急度	類型	新見込み年度	2025年	2026	6年	202	:7年	202	28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	34年	長寿命化に向けた特記 事項
北新町公園	KYU0011	休養施設	ベンチ	背なし ベンチ	3 基	_	木製	1995	28	7	17	×	-	2023	5± ±++±7#	中	予防 保全	2033													480	更新	
北新町公園	KYU0012	2 休養施設	健康器具	背伸ば しベン チ	1 基	-	木製	1995	28	7	17	×	-		支柱部・脚部の塗装剥 離、繋が発生、腐食が 進行。着座部・天板の 腐食の進行者。 ・接合部・変色はないが 割れが生じている。		予防 保全	2012															
北新町公園街区	KYU0013	3 休養施設	健康器具	腹筋べ ンチ	1 基	_	木製	1995	28	7	17	×	-		フレームに塗装 剥離有。支柱部・ 脚部の塗装剥 離、鋳進行有。 着座部・天白部 部緩み有。		予防 保全	2033													345	更新	
北新町公園	KYU0014	4 休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1 基	-	木製	1995	28	7	17	0	2020	2023	座板一部交換済みであるが、未交換箇所に欠損有。	中	予防 保全	2033													1,615	更新	
北新町 街区	YUG0013	3 遊戯施設	複合系 遊具	コンビ ネー ション 遊具	1 基	-	鋼製	2010	13	10	24	×	-		支柱のエン ドキャップ欠 B 落32箇所	低	予防 保全	2034															
北新町 街区	YUG0014	4 遊戯施設	砂場	砂場	1 基	-	コンクリート	1995	28	15	36	-	-	2023	砂場枠に著 しい腐朽 有。著しい 草の繁茂 有。	低	予防 保全	2031															
北新町公園	YUG0018	5 遊戯施設	滑り台	FRPラ イオン すべり 台	1 基	-	FRP	2004	19	10	24	-	-	2023	- B	低	予防 保全	2028															
北新町公園	YUG0016	6 遊戯施設	置物遊具	スプリ ング ペット	3 基	-	鋼製	1995	28	10	24	×	-	2023	塗装剥離、 退色。FRP C の欠け有。	中	予防 保全	2028								786 更新	f						
北新町公園	YUG0017	7 遊戯施設	バスケッ トゴール	バス ケット ゴール	1 基	-	木製、鋼製	1995	28	15	36	×	-	2023	バックボードに著 しい破損有。リン グ、リングネット 欠落有。接合部 に錆と腐食の進 行有。	高	予防 保全	2024	471 更新														
北新町公園	KAN0007	7 管理施設	照明施設	照明灯	2 基	-	鋼製	1995	28	18	43	×	-	2023	支柱部の著 しい塗装剥 離、退色あ り。	中	予防 保全	2038											62 塗装補修				
																			471	0		0		0		786	0	0	62	0	2,440		

	施設	公園施	公園	具体的	数量	10.1#	主要	設置	経過	処分制	使用見	健全度 前に実 修の	調査以 施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更					対策	内容(词	改築、更	新含む)・	時期 ※左	生に費用、オ	右に内容を記載	式する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設 コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値 【選択】	- 規模 	主要 部材 【選択】	年度	年数	限期間 など	使用見 込み期 間	有無	年度	年度	健全度調査 劣化状況 支柱部とと として	健 緊急度	類型	新見込み年度	2025年	202	6年	202	27年	20)28年	20294	₽ 2	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
旭町チ 哲区 広場	YUG0018	遊戯施設	ラダー	太鼓梯 子	1 基	-	鋼製	1970	53	15	36	×	-		支柱部と接 合部ボルト に錆の発生 E と腐食の進 行有		マルナ	2006															
旭町チ ビッコ 街区 広場	YUG0019	遊戯施設	複合系 遊具	コンビ ネー ション 遊具	1 基	-	FRP	2004	19	10	24	×	-	2023	本体に著し い汚れ有。 FRP欠損部 有。	中	予防 保全	2030				63	塗装 補修						423 更新				
旭町チ ビッコ 街区 広場	YUG0020	遊戯施設	砂場	砂場	1 基	-	コンクリート	2004	19	15	36	×	-		石ころ、草 の繁殖有。 E ほぐれ無し。		予防 保全	2040															
旭町チ ビッコ 街区広場	YUG0021	遊戯施設	置物遊具	FRPイ ヌ	1 基	-	FRP	1970	53	10	24	×	-	2023	塗装剥離、退 色有。上物部 に著しい摩 耗。FRPに欠 け有。	3 低	予防 保全	1994															
旭町チ ビッコ 街区広場	YUG0022	遊戯施設	置物遊具	FRPキ リン	1 基	-	FRP	1970	53	10	24	×	-	2023	塗装剥離、退 色有。上物部 に著しい摩 耗。FRPに欠 け有。	3 低	予防 保全	1994															
旭町チ ビッコ 街区 広場	YUG0023	遊戯施設	鉄棒	三連鉄 棒	1 基	-	鋼製	1970	53	15	36	×	-	2023	- E	3 低	予防 保全	2006															
旭町チ ビッコ 街区 広場	YUG0024	遊戯施設	水飲み 場	水飲み クジラ	1 基	_	コンクリート	1970	53	15	36	×	-		本体にクラッ ク有。		予防 保全	2006															
旭町チ ビッコ 街区 広場	YUG0025	遊戯施設	滑り台	すべり 台	1 基	_	鋼製	1970	53	15	36	×	-		出発部裏面に著しい錆と腐食。防止柵の外れ有。 滑降部に錆と腐食 食の進行有。腐食による開口部	中	予防 保全	2030											887 更新				
旭町チ ビッコ 街区広場	YUG0026	遊戯施設	ぶらんこ	2人乗 りブラ ンコ	1 基	-	鋼製	1970	53	15	36	×	-		着座板に亀 裂有。揺動 部摩耗率 28%(要観 察)。	中	予防 保全	2030											1,248 更新				
旭町チ ビッコ 街区 広場	KYU0015	休養施設	ベンチ	ベンチ	2 基	-	擬木	1970	53	7	17	×	-	2023	着座部・天 板に割れが(生じている。	高	予防 保全	2028								468 更	新						
旭町チ ビッコ 街区広場	KAN0008	管理施設	照明施設	公園灯	1 基	-	鋼製	2004	19	18	43	×	-	2016	- A	4 低	予防 保全	2047												26 塗装 補修			
																			0	0		63		0)	468		0	2,558	26	0	0	

	小周	体記	公園施	公園	具体的	娄	数量		主要	孙 罟	经温 処分	分制使	東用見	健全度 前に実力 修の	調査以 施した補 有無		健全度調査	Ē.	尝	対策を踏っまった再					対策に	内容(改築、更	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記載	載する			- 長寿命化に向けた特記
公園名	種別	施設コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数値	単位【選択	規模	主要 部材 【選択】	年度	経過 処分 限期 ない	間辺	込み期 ^一 間			年度	劣化状況	健复度	型	理 まえた更 新見込み 年度	2025	5年	2026年	202	?7年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	長寿命化に向けた特記 事項
利根川 公園	地区	SYU0001	修景施設	日陰たな	パーゴラ	1	基	_	擬木	1988	35	47	47	×	_	2023 剥	:の塗装の 離有。	B 低	事(发 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0016	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	-	擬木(焼 杉)	1988	35	47	47	×	_	2023 れ	柱部・脚部 汚れが見ら る。天板に 耗が見られ。	С ф	事(保:	後 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0017	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	-	擬木(焼 杉)	1988	35	47	47	×	-	れ 2023 ^ら 部	際部に汚 と劣化が見 れる。着座 ・天板に汚 が見られ	B 低	事? 保:	後 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0018	休養施設	休憩所	あずま や	1	基	-	擬木	1988	35	47	56	×	_	の 離 る	柱部・脚部 上部に剥 が見られ 。梁部がや 汚れてい	A 低	予 保:	防 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0019	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	-	擬木円 形テーブ ル	1988	35	47	56	×	-	2023 -	•	A 低	予[防 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0020	休養施設	野外卓	スツール	4	基	-	擬木	1988	35	47	56	×	_	2023 -		A 低	予[防 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0021	休養施設	日陰たな	パーゴラ	1	基	-	擬木	1988	35	47	47	×	_	台	柱部・脚部 汚れ。 天井 汚れ。 梁部 支柱との接 部にひび れ有。	С ф	事(保:	後 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0022	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	-	擬木	1988	35	47	47	×	=	支 部 2023 着 板	柱部・脚 に汚れ。 座部・天 に摩耗と れ。	B 低	事(发 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0023	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	-	擬木(焼 杉)	1988	35	47	47	×	=	部 2023 着 板	柱部・脚 に汚れ。 座部・天 に摩耗と れ。	B 低	事(发 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0024	休養施設	休憩所	あずま や	1	基	-	木製·擬 木	1988	35	19	46	×	-	2023 落梁	柱部・脚部に 書き有。 部・接合部 ボルトに腐 の進行有。 井に退色。	B 低	予[防 全 2034													
利根川公園	地区	KYU0025	休養施設	野外卓	擬木 テーブ ルセッ ト	1	基	-	擬木 テーブル セット	1988	35	47	47	×	-	2023 -		B 低	事(发 全 2044													
利根川公園	地区	KYU0026	休養施設	日陰たな	パーゴラ	1	基	-	擬木	1988	35	47	56	×	-	า	柱部・脚 に腐食の 行とひび れが見ら る。		予[保:	防 全 2044							142 塗装 補修						
利根川公園	地区	KYU0027	休養施設	野外卓	スツール	6	基	-	擬木	1988	35	47	47	×	-		基着座部 :損。汚れ り。		- 事行保:	发 全 2024	114	更新											
利根川公園	地区	KYU0028	休養施設	休憩所	あずま や	1	基	-	木製	1988	35	19	46	×	-	天: 装部 ないに 有。	井・梁部の塗 剥離有。・着座 ・天板に軽微 摩耗。着座部 ネジの欠落 。	B 低	予[坊 全 2034													

	公園	施設	公園施	公園	具体的	娄	女量	15.15	主要	設置	経過 処:	分制(使用見	健全度 前に実施 修の	調査以 をした補 有無	健全度記	周査		対第 管理 ま <i>え</i>	策を踏 : た事				対領	策内容(改築、更	〔新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記載	載する				長寿命化に向けた特記
公園名	種別	施設 コード	設種類【選択】	公園 施設名 【選択】	施設 名称	数値	単位【選択	──規模 t ₹】	部材【選択】	設置 年度	年数 限	期間;	使用見 込み期・ 間			年度 劣化状況	健全度	緊急度	類型 新見	良み	2025年	20:	26年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2	034年	事項
利根川公園	地区	KYU0029	休養施設	休憩所	四阿	1	基	-	擬木	1984	39	47	47	×	-	基礎部にひる 割れ有。天共 部に雨漏りの 痕跡有。地閣 付近を中心し ひび割れ。	C C	中	事後保全	2031									4,452 更新				
利根川公園	地区	KYU0030	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	-	木製	1988	35	7	17	×	-	支柱部・脚 部に汚れ。 2023 着座部・天 板に軽微が 摩耗。	Э	低	予防 保全	2005													
利根川公園	地区	KYU0031	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	-	背なし・ 擬木	1988	35	47	56	×	-	地際部にや や腐食があり、退色もり られる。着服 部・天板に び割れ有。	e E E E C	中	予防保全	2044							36 塗装補修						
利根川公園	地区	KYU0032	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	-	背あり・ 木製	1988	35	7	17	×	-	支柱部・脚部 汚れ。着座部 板に著しい腐 を、座板の欠・ 有。コケの発生 あり。着座部の ネジに緩み有	·天 損 C	中	予防保全	2033											60:	2 更新	
利根川公園	地区	KYU0033	休養施設	ベンチ	ベンチ	9	基		背なし・ 木製	1988	35	7	17	×	-	支柱部・脚部 軽微な塗装剥 2023 座部・天板にこ の発生。着座 天板に変色有	t iケ 部・	低	予防 保全	2005													
利根川 公園	地区	KYU0034	休養施設	ベンチ	背なし ベンチ	3	基	-	背なし・ 木製	1988	35	47	56	×	-	支柱部・脳 2023 着座部・天 板に破損。	B	低	予防 保全	2044													
利根川 公園	地区	KYU0035	休養施設	ベンチ	背あり 木製ベ ンチ	5	基	-	背あり・ 木製	1988	35	7	17	×	-	着座部に 2023 食が見られ る。	笈 i C	中	予防 保全	2033											1,50	5 更新	
利根川 公園	地区	KYU0036	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基	<u> -</u>	背なし・ コンク リート	1988	35	47	47	×	-	支柱部・脚 に汚れ。着 部・天板に ス欠落有。	部 座 C	中	事後保全	2044													
利根川公園	地区	KYU0037	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	-	背なし・ 擬木	1988	35	47	47	×	-	2023 着座部が続い。	₩ D	高	事後保全	2024	62 更新												
利根川公園	地区	YUG0027	遊戯施設	游具	木製コ ンビ ネー ション	1	基	-	木製	2011	12	15	36	×	-	2023 –	С	中	予防 保全	2047						97 塗装補修							
利根川公園	地区	YUG0028	遊戯施設	置物遊具	スプリ ング ペット	3	基	_	FRP (ウサ ギ、カメ、 イルカ)	1988	35	10	24	×	-	カメの上物 2023 部に摩耗 有。	c	中	予防保全	2033											78	6 更新	
利根川公園	地区	YUG0029	遊戯施設			1	基	-	鋼製	1988	35	15	36	×	-	著しい塗装剥退色有。着座に舗による著い汚れ有。着部のゴムカバ・	版 · · · ·	中	予防保全	2033											1,24	3 更新	
利根川公園	地区	YUG0030	遊戱施設	複合系 遊具	アルミ コンビ ネー ション 遊具	1	基	-	鋼材	2003	20	10	20	×	=	ボルトキャップの 落有(複数箇所) 登行部手摺に著 い塗装剥離と鯖 発生による腐食 進行有。運転席: ス欠落。	ນ ກ	中	事後保全	2032										20 更新			
利根川公園	地区	YUG0031	遊戱施設	置物遊具	コンク リート 飛び石	1	基	-	コンクリート	1988	35	15	36	×	-	2023 -	С	中	予防保全	2033											120	3 更新	
利根川公園	地区	YUG0032	遊戯施設	複合系	コンビ ネー ション 遊具	1	基	-	FRP	2010	13	15	30	×	-	支柱部の キャップの2 落有(1箇 所)。滑降音 カバーに欠 有。	_阝 C 損	中	事後保全	2046													
利根川公園	地区	UND0001	運動施設	バスケッ トゴール	バス ケット ゴール	1	基	-	鋼製	1988	35	15	36	×	-	接合部ボルトに著しい 2023 錆の発生な 腐食の進行		低	予防 保全	2024													

	公園	夏 施設	公園	包	遠	具体的	数	女量		主要	設置	经過	処分制 億	使用見	健全度 前に実施 修の	調査以 施した補 有無		健全度調	査		管理	対策を踏まった再				対策	内容(改	女築、更	新含む)・時	期 ※左に費用	、右に内容を記	己載する					長寿命化に向けた特記
公園名	種兒	園 施設	会 公園が 設種類 ド 【選択	頁 施 】【選	設名選択】	具体的 施設 名称	数値	単位【選択】	規模	主要 部材 【選択】	年度	年数	処分制 値 限期間 ジ など	込み期 間	有無		年度	劣化状況	健全度	緊急度	類型:	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	2025年	2026年	20	027年	202	28年	2029年	2030年	2031年	20)32年	2033:	年	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
利根川公園	地区	₹ YUG00	033 遊戯施	複 複 经 遊 夢	系	回転遊具	1	基	-	FRP	1988	35	15	36	×	_	2023	支柱部に異 音有。	C	中	予防 保全	2030									20 更新	i					
利根川公園	地区	<u>₹</u> UND00	002 運動施	設 テニコー	-ス-ト	テニスコート	1	基		人工芝	2011	12	15	36	×	-	2023	C・Dコートの 人工芝一部 に剥がれが ある。	A A	低	予防 保全	2047			96	塗装 補修											
利根川公園	地区	<u>₹</u> UND00	003 運動施	設設	月施	公園灯 ①	5	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に腐食の 進行、錆の進行あり。 体的に塗装が剥離して いる。支柱地際部付近 に錆の発生あり。頭部 基に割れ有。	œ C f C	ф	予防 保全	2028							1,610 更	я							
利根川公園	地区	KAN00	009 管理施	設 照明設	月施	公園灯 ②	2	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に 錆の発生、塗装 剥離有。1基に落 書き有。基礎部 土台:錆汁による 汚れ。	落. C る	中	予防 保全	2029								644 更新							
利根川公園	地区	KAN00	010 管理施	設設	月施	公園灯	3	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	頭部にくもの 巣はあるが、 大きな劣化は 見られない。	± A	低	予防 保全	2031								78 塗装補修							
利根川公園	地区	KAN00	011 管理施	設設	月施	公園灯	26	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部が 部分的に汚れているものの、大き な劣化はみられない。一部に土 台の破損有。	Ā A	低	予防 保全	2029								2,808 更新							
利根川公園	地区	KAN00	012 管理施	設設	月施	公園灯 ⑤	1	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部 は部分的に汚れ。一部に土 台の破損有。 頭部に汚れ。	В	低	予防 保全	2031								26 塗装補修							
利根川公園	地区	KAN00	013 管理施	設設	月施	公園灯 ⑦	1	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に 塗装剥離有。 一部に土台の 破損有。頭部 に汚れと劣化。		低	予防 保全	2029			26	塗装 補修				108 更新							
利根川公園	地区	KAN00	014 管理施	設 引足	込柱	引込柱	15	基	- :	鋼製	1988	35	18	43	×	-	2023	一部引込盤 に塗装剥離 有。	В	低	予防 保全	2031															
利根川公園	地区	KAN00	015 管理施	設設	月施	照明灯	12	基	_ :	鉄筋コン クリート	1988	35	42	50	×	-	2023	支柱部・脚部 はやや退色し ているが、大き な劣化はみら れない。	₹ A	低	予防 保全	2038															
利根川公園	地区	KAN00	016 管理施	設設	月施	照明灯	6	基	- :	鋼製	1982	41	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に腐朽の進	C		予防 保全	2024	1,392 更新	1,392 更新													
利根川公園	地区	₹ ENRO	001 園路広	場舗装	±	ブロッ ク舗装	410	m³	-	コンク リートブ ロック	1982	41	15	30	×	-	2023	樹木の根が伸びたことで、舗装まの分に隆起している箇所あり。	b D	高	事後保全	2027					3,280	更新									
利根川公園	地区	₹ UND00	004 運動施	設ル	kプー .	プール	1	基	-	RC造	1982	41	30	54	×	-	2023	コンクリート の立上り部 分にひび割 れあり。	С	高	予防 保全	2036	952 塗装補修														
利根川公園	地区	₹ UND00	005 運動施	設ル	ìプー	徒歩用 プール	1	基	-	RC造	1982	41	30	54	×	-	2023	からいいき	В	低	予防 保全	2036			261	塗装 補修											
利根川公園	地区	₹ UND00	006 運動施	設ル	kプー	プール サイド	1	基	-	RC造	1982	41	30	54	×	-	2023	コンクリートの 一部にひび割れあり。パーゴラの鉄骨の一部の腐食と錆が進行。	Î D	高	予防 保全	2036	2,644 塗装補修														
利根川公園	地区	<u>₹</u> UND00	007 運動施	設 観覧		観覧席	1	基	-	RC造	1982	41	45	54	×	_	2023	照明の基礎の 一部にひび割 れと欠損あり。 観覧席全体に 白華とひび割 れ。	С	高	予防 保全	2036	2,990 塗装補修														

公園	施設	公園施	公園	具体的	数量		1-1-	主要	設置	圣過 処	分制 使	f 用見	健全度 がに実施 修の	調査以 施した補 有無		健全度調査		管理	対策を踏				対	策内容	(改築、更	新含む)・時	期 ※左に費用	右に内容を記	載する			長寿命化に向け
公園名 公園種別	施設コード	設種類【選択】	公園 施設名 【選択】	施設 名称	数值【注	单位 選択】	規模	主要 部材 【選択】	設置系年度	製力	期間 ゼ	込み期□ 間	有無	年度	年度	劣化状況	健 緊 全 度	類型	新見込み年度	2025年	2026年	F	2027年	:	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034	長寿命化に向け <i>†</i> 事項 年
根川 園 地区	BEN0004	4 便益施設	便所	便所①	1 基	-	-	アルミ製 平屋建	1988	35	41	41	×	_	2023	外壁に汚れ あり。設備器 具に錆、外れ ている部分も ある。	3 低	事後保全	2032											2,904 更新		
根川園地区	BEN0005	5 便益施設	便所	便所②	1 基	-	_	アルミ製 平屋建	1988	35	41	41	×	_	2023	女子トイレのサインが風化。屋根が劣化し、剥がれている。照明器具に錆があり、男子便所の鍵が放降。	3 低	事後保全	2031										2,788 更新			
根川園地区	BEN0006	6 便益施設	便所	便所③	1 基	-	_	鉄骨	1994	29	41	49	×	_	2023	ブースに錆と 損傷があり。 棚や男子便 所のタンクに 割れがある。	3 低	予防保全	2043			3,0	394 塗装 補何	# N								
根川東地区	BEN0007	7 便益施設	便所	便所④	1 基	-	-	RC造	1982	41	17	47	×	-	2023	建具の一部に損傷がある。内部の途	3 低	事後保全	2038			2,5	550 塗装 補償	# K K								
根川園地区	BEN0008	8 便益施設	便所	便所⑤	1 基	-	-	鉄骨	2003	20	41	41	×	-	2023	がある。 外部電気配管の 塗装の剥がれ。 屋根に水たまり が認められる。 排水器具に浮き が認められる。	3 低	事後保全	2052					1,0	2 塗装 補修							
根川 地区	BEN0009	9 便益施設	便所	便所⑥	1 基	-	-	鉄骨	1988	35	41	41	×	_	2023	樋の一部にひび 割れあり、設備 配管のラッキン が破損。建物内 部鉄骨に一部錆 あり、ブースの扉 に損傷あり。	3 低	事後保全	2030									3,578 更新				
根川 地区	BEN0010	D 便益施設	便所	便所⑦	1 基	-	-	RC造	2003	20	50	50	×	_		トップライトに劣化と 汚れ、手洗い場破 損、外装に塗装の 剥がれ。ブースの戸 部に錆、ブースの戸 当たりゴム破損。塗 装の剥がれ。	3 低	事後保全	2063			1	389 塗装補償	# X X								
根川 地区	KAN0017	7 管理施設	倉庫	倉庫	1 基	-	-	RC造	1982	41	47	47	×	_	2023	樋の破損、建 具の一部に錆	3 低	事後保全	2030									54,334 更新				
根川 地区	KAN0018	8 管理施設	管理事 務所	管理事 務所	1 基	-	-	RC造	1988	35	80	80	×	-	2023	建物外部全体的にひび割れ、頻、塗装の割が れ。屋根防水の改修工 事が必要、建具に一部 破損あり。壁面にひび 割れあり。天井・壁に漏 水の跡を確認。) 高	事後保全	2084													
根川 地区	BEN0011	1 便益施設	便所	便所	1 基	-	_	鉄骨	2018	5	41	41	×	_	2023	- 4	4 低	事後保全	2067								1,495 塗装補修					
根川園地区	KAN0019	9 管理施設	機械室	機械室	1 基		_	RC造	1982	41	47	47	×	_	2023	扉の一部に 損傷がある。 内部のコンク リートの一部 に白華とひび 割れがある。	3 低	事後保全	2031										24,576 更新			
																			8,	,154	1,392	7,	516	4,29	92	1,849	5,195	57,932	31,816	2,924	4,267	

概算費用合計(千円):

125,337

	Λ.E.	++-=n.	公園施	公園	具体的	Ž	数量		主要	-n. ==	夕 、同 処	分制(使用見	健全度前に実施	調査以 施した補 有無		健全度調査	査		対策を踏管理。まえた更					交	対策内容	容(改築、更新	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記載	載する				
公園名	公園 種別	他設コード	公園施設種類【選択】	施設名【選択】	施設名称	数値	単位【選技	規模 規模 訳】	主要部材【選択】	年度	経過 処限 た	期間	込み期間	有無			劣化状況	健生	~ 系 急 隻	管理 まえた更 類型 新見込み 年度		25年	202	26年	2027年		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	34年	長寿命化に向けた特記 事項
殿原ス ポーツ 公園	地区	SYU000	2 修景施設	日陰たな	パーゴラ	1	基	-	擬木	1978	45	47	56	×	_	2023	支柱部・脚部 こ塗装部の ひび割れ。天 サルーバー が1本外れて いる。		. 7	防 全 2034								301 塗装 補修							
殿原ス ポーツ 公園	地区	SYU000	3 修景施設	日陰たな	パーゴ	1	基	-	鋼製	1978	45	34	61	×	-	2023	を柱部・脚部・錆の 差生、塗装の剥が 1。梁部錆の発生、 き装の剥がれ。天 キ(ルーバー)錆の 差生、塗装の剥が 1。	С ф	子仔	· 防 社全 2039						1	128 塗装 補修								
殿原ス ポーツ 公園	地区	SYU000	4 修景施設	噴水	噴水	1	基	-	コンクリート	1978	45	15	36	×	-	2023	個体剥落箇所あり。 複数のひび割れ。 全体的に変色。送 体施設錆、腐朽の 生行が著しく、断面 に損が発生。	С #	子	· 防 注全 2027						2,0	009 更新								
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU003	8 休養施設	休憩所	四阿	1	基	-	擬木	1978	45	47	56	×	_	2023	友柱・脚部でやや退 き。天井・屋根に複 坡のひび割れ、屋 根の端部には遊離 にで。土台・基礎部 に複数のひび割れ。	С #	子仔	·防 注全 2034								833 塗装補修							
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU003	9 休養施設	ベンチ	ベンチ	3	基	-	擬木	1978	45	7	17	×	_	2023	着座部・天 仮の座面の 摩耗・塗装 の退色。	B 低	子仔	防 全 1995															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	0 休養施設	ベンチ	ベンチ	2	. 基	-	木製	1978	45	7	17	×	-	2023 f	を座部との接合部で局所の場合がまた。 まで見る。着というでは、 までしている。着というでは、 まで	D 高	. 予	防 全 2024	156	更新													
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	1 休養施設	ベンチ	ベンチ	7	基	-	木製	1978	45	7	17	×	-	2023	を柱部・脚部でコ r の発生。着座 r の発生。者座 ボ・天板でボルト こ錆の進行有。 圣微なひび割 1。接合部に1基 皮損有。	IB 11th	子(防 1995 全															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	2 休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	-	コンクリート	1978	45	47	56	×	_	2023	着座部・天 坂に複数の ひび割れ、 汚れあり。	С #	子伢	·防 注全 2033													150	更新	
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	3 休養施設	野外卓	スツール	4	基	-	石材	1978	45	47	56	×	-	2023 -	-	A 低	子仔	· 防 共全 2034															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	4 休養施設	野外卓	野外卓	1	基	-	石材	1978	45	47	56	×	_	2023	天板に著し ハ汚れ。	B 低	子仔	·防 兴全 2034															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	5 休養施設	野外卓	スツール	4	基	-	石材	1978	45	47	56	×	-	2023 -	-	A 低	子仔	·防 注全 2034															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	6 休養施設	野外卓	野外卓	1	基	-	石材	1978	45	47	56	×	_	2023 -	-	A 低	子仔	· 防 共全 2034															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KYU004	7 休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基	-	擬木製	1978	45	47	56	×	_	2023	天板に汚れ 有。	A 低	子	·防 共全 2034															
殿原ス ポーツ 公園	地区	YUG003	4 遊戯施設	ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	鉄パイプ 製、大2 連式安 全柵 文在:		45	15	36	×	_	2023 -	-	C #	子	· 防 · 全 2033													1,260	更新	
殿原ス ポーツ 公園	地区	YUG003	5 遊戯施設	登り棒	昇り棒	1	基	-	文任: 90mm鉄 パイプ, 棒:40鉄 パイプ	1978	45	15	36	×	_	2023	さん登棒部 こ錆の発生 上腐食の進 行有。	C #	子伢	·防 兴全 2033													1,403	更新	
殿原ス ポーツ 公園	地区	YUG003	6 遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンク リート洗 出仕上	1978	45	15	36	×	_	2023 -	-	C #	子伢	防 2030 全										2,402 更新					

	小围	₩₽	公園施	公園	具体的	娄	女量		主要		∞ 処分	制使	用見	健全度 前に実が 修の	調査以 もした補 有無	健全度調	査		対策を踏 管理 まえた更					対策	内容(改築、更	新含む)・時期	※左に費用、	右に内容を記載	<u></u> 載する					長寿命化に向けた特記
公園名	種別	施設 コード	公園施 設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	施設 名称	数値	単位【選択	一 規模 】	主要部材【選択】	設置 年度	年数限期に	制使が	か期間	有無		年度 劣化状況	健全度	緊急度	対策を踏 管理 まえた更 類型 新見込み 年度	2025年	20	26年	202	27年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	20:	33年	203	34年	事項
殿原スポーツ公園	地区	YUG0037	遊戯施設	複合系 遊具	コンビ ネー ション 遊具	1	基	_	タイヤ保 護付き2 連式 4 人乗り	1978	45	15	36	×	-	踊場裏側に 錆の発生と服 食の進行有。 滑り台ホール ド部に1箇所 欠落有。	র		予防 呆全 2032											7,865	更新			
殿原ス ポーツ 公園	地区	YUG0038	遊戯施設	ラダー	らせん 遊具	1	基	_	鋼材	1978	45	15	36	×	_	2023 -	C	‡	予防 呆全 2029								1,671 更新							
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND0008	運動施設	野球場	野球場 バック ネット	1	基	-	外野フェ ンスコン クリート, 支柱鉄パ イプ	1978	45	34	54	×	-	・接合部:著しい錆の生あり。 ・返体:躯体とネットの合部分に着しい錆が。 (金部の)・電体・製体とネットの合部分に着いり繋が。 生。軽微な複数のひて割れあり。 ・塗装・汚れ・錆の発5	接 ^発 C	‡	予防 2032 呆全		409	塗装 補修								9,090	更新			
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND0009	運動施設	野球場	野球場 スコア ボード	1	基	_	外野フェ ンスコン クリート, 支柱鉄パ イプ	1978	45	30	54	×	-	2023 –	В	氐	予防 2032 呆全				18	塗装 補修						545	更新			
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND0010	運動施設	ボール	ソフト ボール タネッ ト	1	基	-	外野フェ ンスート, クリート, ナイダ付、 支 サ野フェ	1978	45	30	54	×	-	接合部に錆の送行。躯体に複数のひび割れ。縦に大きく亀裂が入っている。全く的に塗装剥離が進行。		‡	予防 2032		317	塗装 補修								5,454	更新			
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND0011	運動施設	ソフト ボール 場	ソフト ボール オスボー ド	1	基	_	外ステント、クリート、ナイナー・大学・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	1978	45	30	54	×	-	塗装剥離、 錆の発生、 腐朽による 変状あり。	C	‡	予防 2032		18	塗装 補修								530	更新			
殿原スポーツ公園	地区	BEN0012	便益施設	時計台	時計	1	基	-	カラー ポール 使用,太 陽電池	1978	45	15	36	×	-	支柱部・脚部に 全体的に錆の勇 生。支柱部に塗 装剥がれ有。接 合部の発生。 競の発生。 経年劣化有。	В 1	氐	予防 2014															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0020	管理施設	照明施設	公園灯	6	基	_	鋼材	1978	45	18	43	×	-	2023 –	A 1	氐	予防 2021 呆全															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0021	管理施設	照明施設	公園灯 ②	2	基	_	鋼材	1978	45	18	43	×	-	地際部に錆 2023 の発生あ り。	В 1	氐	予防 2026 呆全				216	更新										
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0022	! 管理施設	照明施設	公園灯	1	基	_	鋼材	1978	45	18	43	×	-	支柱部・脚部I 錆の発生、腐 朽の進行有。 接合部・頭部I 錆の発生あり	C .	+	予防 2027 呆全						322 更新									
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0023	管理施設	照明施設	公園灯 ④	5	基	-	鋼材	1978	45	18	43	×	-	支柱部・脚部に 著しい腐食、断 面欠損あり。接 2023 合部・頭部に錆 の発生者。 2基く らつきがあり、何 いている。	(*	高	予防 2026 呆全				1,610	更新										
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0024	管理施設	照明施設	公園灯 ⑤	2	基	-	鋼材	1978	45	18	43	×	=	地際部に錆の通行あり。接合部に腐朽の進行 有。頭部落下の可能性有。塗装 刺離あり。	C	‡	予防 2027 呆全						644 更新									
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0025	6 管理施設	照明施設	公園灯	3	基	-	鋼材	1978	45	18	43	×	-	支柱部・脚部 に著しい錆、 腐朽の進行 あり。著しい 塗装剥離の 進行あり。	C	‡	予防 2027 呆全						966 更新									
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN0026	i 管理施設	照明施設	公園灯	1	基	-	鋼材	1978	45	18	43	×	-	支柱部・脚部に輸発生、腐朽の進行 あり。支柱地際部 2023 輔の発生、腐朽の 進行有。接合部の 一部腐食の進行あ り。		+	予防 呆全 2027						322 更新									

	かほ	图 体影		公園施	公園	具体的	ž	数量	主	要。	罟 蚁	_{8.温} 処	.分制 使	用見	健全度 前に実 修の	調査以 施した補 有無	i	健全度調査		#	対理・	策を踏った事				対策区	内容(改	築、更	新含む)	·時期 氵	※左に費用、4	右に内容を記載	載する					長寿命化に向けた特記
公園名	種別	園 施設	ř [公園施 投種類 選択】	公園 施設名 【選択】	施設 名称	数值	単位【選択】	主 1 規模 部 【選 1	材 年	度 年	其数 限	:分制 使!期間 込など	み期 間	有無		年度	劣化状況	健生		型新	策を踏 えた更 見込み 年度	2025年	2026年	202	27年	2028	年	2029	年	2030年	2031年	2032	2年	2033年	Ę.	2034年	事項
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	027 管	理施設	照明施設	公園灯	5	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に錆の発 生が顕著。地路部の音 及進行が顕著(1基)。 塗装刺離有(1基)。 側部のガラス部破損あり (1基)。		A	防全	2026			1,610	更新												
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	028 管	理施設	照明施設	公園灯 ⑨	3	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に 塗装退色、錆の 進行あり。地際 部に軽微なジャ ンカが発生して いる。2基電球破 損。	D 高	予保	防 全	2024	324 更新															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	029 管	理施設	照明施設	公園灯 ⑩	7	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に著しい 鏡、腐朽の進行あり。接 合部に全体的に鏡の発 生あり。頭部にやや錆 の発生が認められる。 灯具内に枝葉が入って いる。	D 高	予保	防 全	2026			2,254	更新												
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	030 管	理施設	照明施設	公園灯 ⑪	1	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に著しい 鏡、腐朽の進行あり。接 合部に全体的に錆の発 生あり。頭部にやや錆 の発生が認められる。	c 🕈	予保	防 全	2027					322	更新										
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	031 管	理施設	照明施設	公園灯 ⑫	2	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	-	A 低	予保	防 全	2021																
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	032 管	理施設	照明施設	照明灯	6	基	_ コンク リート	7 19	78	45	42	50	×	-	2023	-	A 低	予保	防 全	2030										1,788 更新						
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	033 管	理施設	柵	フェン ス①	40.3	m	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	胴縁に腐 朽・欠落有。 接合部に錆 有。	D 高	予保	防 全	2024	1,575 更新															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	034 管	理施設	柵	フェン ス②	52	m	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	胴縁に腐 朽・欠落有。 接合部に錆 有。	D 高	予保	防全	2026			2,032	更新												
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	035 管	理施設	柵	フェン ス③	110.1	m	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-		胴縁に腐朽・ 欠落有。接合 部に錆有。 登本 ・ 生体的に傾いている。		予保	防 全	2025		4,302 更新														
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	036 管	理施設	柵	フェン ス④	79	m	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-		胴縁に腐朽・ 欠落有。接合 部に錆有。金 網部に歪み あり。		予保	防 全	2028							3,087	更新								
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	037 管	理施設	柵	フェン ス	8	m	- 鋼材	19	78	45	18	36	×	-	2023	支柱部・脚 部に錆の発 生あり。門 扉が外れて いる。	D 高	事保	後 全	2025		313 更新														
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	038 管	理施設	柵	擬木柵	11.2	m	- 擬木	19	78	45	42	50	×	-	2023	横木の欠落 有。	D 高	予保	防 全	2024	555 更新															
殿原ス ポーツ 公園	地区	KAN00	039 管	理施設	スピー カー	スピー カー	1	基	- 鋼材	19	78	45	18	43	×	-	2023	支柱部・脚 部に若干の 経年劣化が 見られる。	B 低	予保	防 全	2021																
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND00	012 運	動施設	弓場	弓道場	1	基	- 木造	19	78	45	60	60	×	-		屋根ひび割れ、射場外 壁にひび割れ。屋根全 体に錆、的場象手の庇 に変形。射場の天井に 雨漏りのシミ。天井・壁 の一部に雨漏り跡あり。		事保	後全	2050							96,588	更新								
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND00	013 運	動施設	倉庫	弓道場 倉庫	1	基	- 鉄骨	19	78	45	34	51	×	-	2023	屋根ひび割れ、射場外 壁にひび割れ。屋根全 体に錆、的場裏手の庇 に変形。射場の天井に 雨漏りのシミ。天井割 れ・建具損傷・ひび割 れ。	B 低	事保	後全	2029							17,654	更新								
殿原ス ポーツ 公園	地区	UND00	014 運	動施設	野球場	野球場	1	基	_ 鉄骨- B	+C ₁₉	78	45	34	51	×	-	2023	壁の一部にひび割れ、 鉄骨の一部に繋がある。極の塗装がはが れ、極の塗装がはが れ、極のラッキングに一部破損。屋根・屋上の 塗装が全体的にはがれ ている。建物内部の塗装の一部はがれ、断熱 材破損、ペンチの劣化 がひどい。	C #	事保	後全	2029			1,359	塗装 補修			17,191	更新								

	施設	公園施	公園	具体的	数量	15.15	主要部材	設置	経過	処分制	使用見	前に実	調査以 施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更				対	策内容(改築、夏	更新含む)	•時期	※左に費用、	右に内容を記載	載する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	施設コード	設種類【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数値 【選択	一 規模 】	部材 【選択】	年度	年数	限期間 など	使用見 込み期間 間	有無	年度	年度	劣化状況 :	健 緊急度	類型	新見込み	2025年	2026年	2	027年	2	028年	2029	9年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034	事項
殿原スポーツ地区公園	UND001	5 運動施設	ソフト ボール 場	ソフト ボール 場	1 基	-	鉄骨+C B	1978	45	34	51	×	-	2023	基礎の一部が白華、樋 破損、鉄骨部に錆。屋 根金体的に錆と塗装の はがれ、モルタルにひ び割れあり、設備器具 が破損。断条材が破 損。ベンチに塗装のは がれと劣化。	ф	事後保全	2030										31,186 更新				
殿原スポーツ地区公園	BEN0013	3 便益施設	便所	児童公園便所	1 基	-	アルミサ ンドイッ チパネ ル、鉄骨	1978	45	50	60	×	-	2023	外部配線収まり、建具 破損、設備配管のラッ キングに一部破損。金 物に錆。屋上・屋根に 輪。建物内的企体的 に錆、壁の一部が破 損。	低	予防 保全	2038														
殿原スポーツ地区公園	BEN0014	4 便益施設	便所	弓道場 便所	1 基	-	アルミサ ンドイッ チパネ ル、鉄骨	1978	45	50	60	×	-	2023	建物外部の全体的に錆。屋上・屋根の錆びが全体に進行。建物内部設備配管のカバーに錆。	低	予防 保全	2038			1,91	5 塗装補修			13,229	更新						
殿原スポーツ 地区公園	BEN001	5 便益施設	便所	野球場便所	1 基	-	アルミサ ンドイッ チパネ ル、鉄骨	1978	45	50	60	×	-	2023	外壁の一部に塗装の剥がれ。屋根・屋上に錆びが広がり、一部に欠損。掃除用具入れの建具に不具合。	高	予防 保全	2038							44,045	更新						
殿原スポーツ 地区公園	BEN0016	6 便益施設	便所	ソフト ボール 場便所	1 基	-	コンク リート 製、 鉄骨	1978	45	50	60	×	-	2023	外壁にひび割れあり、樋が破損。屋根・屋上に錆が進行。 建物内部に漏水の 跡あり、全体的に塗 装の剥がれあり。	;高	予防 保全	2029			1,35	9 塗装補修			17,191	更新						
殿原スポーツ地区公園	BEN001	7 便益施設	便所	テニス場便所	1 基	-	コンク リート 製、 鉄骨	1978	45	41	49	×	-	2023	外壁の一部にひび割れ。屋上・屋根に全体的に 舗発生、塗装の剥がれ。建物内部壁の一部にひび割れ。	低	予防 保全	2027					51,04	9 更新								
殿原スポーツ地区公園	KAN0040	0 管理施設	管理事 務所	旧管理棟	1 基	-	鉄骨	1978	45	22	40	×	-		外壁破損、劣化が 激しい。屋根全体に 破損があり、劣化が 激しい。建物内部に 天井からの漏水の 跡が認められる。	高	予防 保全	2024 2,84	11 更新													
殿原スポーツ地区公園	KAN004	1 管理施設	管理事 務所	管理棟	1 基	-	RC造	1978	45	80	96	×	-	2023	外壁の一部にひび割れ。屋上・屋根に全体的に錆。建物内部壁の一部にひび割れ、塗装の一部にひび割れ、塗装の畳・砂壁が劣化、雨染み。一部建具に損傷。	低	予防 保全	2074							86,434	更新						
殿原スポーツ地区公園	BEN0018	8 便益施設	便所	児童公 園便所 (女子)	1 基	-	アルミサ ンドイッ チパネ ル、鉄骨	2018	5	50	50	×	-	2023	外壁の一部にカビと汚れ。	低	事後保全	2078														
殿原ス ポーツ 公園	BEN0019	9 便益施設	便所	弓道場 便所 (女子)	1 基	-	アルミサ ンドイッ チパネ ル、鉄骨	2018	5	50	50	×	-	2023	建物外部設備配管のラッキングに一部破損。建物内部在側個室が使用禁止となっている。	低	事後保全	2078														
					,	•		•	•							-		5,45	51 5,	,359	12,37	3	55,76	2	296,553		1,671	35,376	0	23,484	2,813	

概算費用合計(千円): 438,842

小馬名 公園	名 公園 施設 公園施 公園 具体的 施設名 施設 [選択] 名称 数量						主要	設置	経過	処分制 限期間 など	使用見	健全度 前に実 修0	度調査以 施した補)有無		健全度調査		管理	対策を踏まえた更				対	策内容(改築、更	〔新含む)・時	期 ※左に費用	右に内容を記	載する			長寿命化に向けた特記
公園名 公園種別	コード	設種類 【選択】	施設名【選択】	他設 名称	数値 単位 【選択	— 規模 】	主要 部材 【選択】	年度	年数	根期间など	込み期 間	有無	年度	年度	劣化状況	健 緊急度	類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	2025年	2026年	2	027年	20)28年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
大法師 地区	KYU0048	3 休養施設	ベンチ	ベンチ	10 基	-	コンクリート	1985	38	47	47	×	-	2023	着座部・天 板に退色有	3 低	事後保全	2041													
大法師 地区	KYU0049	分 休養施設	ベンチ	ベンチ	7 基	-	木製	1985	38	7	17	×	_	2023	退色が見られる。着座部と脚部の接合部から南水浸透跡有。着座部・天衛に部分的に軽微なひび割れ。	3 低	予防保全	2002													
大法師 地区	KYU0050) 休養施設	ベンチ	ベンチ	3 基	-	木製	1985	38	7	17	×	-	2023	着座部・天板 の端部の腐 食・普及が顕 著。接合部の 塗装剥離有。	中	予防保全	2028							696 更新	Ť					
大法師 地区	KYU0051	休養施設	ベンチ	ベンチ	5 基	-	木製	1985	38	7	17	×	-	2023	塗装剥離あり。着座部・ 天板に木材 欠損によりボルトが露出。) 高	予防 保全	2024	850 更新												
大法師 地区	KYU0052	2 休養施設	ベンチ	2	32 基	-	擬木	1985	38	47	47	×	-	2023	着座部・天 板の座面の 摩耗、軽微 な欠損有。	3 低	事後保全	2041													
大法師 地区	KYU0053	3 休養施設	野外卓	野外卓	8 基	-	擬木	1985	38	47	56	×	-	2023	着座部・天 板がやや摩 耗し、汚れ ている。	3 低	予防 保全	2041													
大法師 地区	KYU0054	4 休養施設	休憩所	四阿	1 基	-	木製	1985	38	22	40	×	-	2023	支柱部・脚部・基礎部・土台に汚れ。基礎的の単級部分からの単立を対している。屋根に著しい汚れ。	3 低	予防 保全	2025													
大法師 地区	KYU0055	5 休養施設	日陰たな	パーゴラ	2 基	-	鉄製	1985	38	34	51	×	-	2023	_ (р	事後保全	2046													
大法師 地区	UND0016	6 運動施設	テニスコート	テニス コート	1 基	-	人工芝	1985	38	15	36	×	-	2023	ネット支柱に 錆が発生。 人工芝に剥 がれ有。	3 低	予防 保全	2021													
大法師 地区	KAN0041	管理施設	照明施設	照明灯	9 基	-	鉄筋コン クリート	1985	38	42	42	×	-	2023	部分的退色 有。頭部全 体的に錆が E 発生してい る。	3 低	事後保全	2029								2,682 更新					
大法師 地区公園	KAN0042	2 管理施設	照明施設	街路灯 ①	1 基	-	鋼製	1985	38	18	43	×	-	2023	地際部に塗 装剥離あ り。頭部に 部分的に 錆。		予防保全	2026			10	8 更新	i								
大法師 地区	KAN0043	3 管理施設	照明施設	街路灯	1 基	_	鋼製	2004	19	18	36	×	-	2023		A 低	事後保全	2047													
大法師 地区	KAN0044	1 管理施設	照明施設	街路灯	1 基	-	鋼製	1985	38	18	43	×	-		軽減な腐朽の進行有。		予防保全	2026			10	8 更新	i								
大法師 地区	KAN0045	5 管理施設	照明施設	街路灯	2 基	-	鋼製	1985	38	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に 著しい錆、塗装 剥離、腐朽の部 行あり。接合部 に錆。土台に軽 微なジャンカ発 生) 高	予防保全	2025		644 更新	÷										

	公園	園 施	設	公園施	数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量													長寿命化に向けた特記																			
公園名	種別	園 施引 コー	-ř	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 ⁻ 名称	数値	単位 【選択】	主要 規模 部材 【選択	年度	年数	限期間など	込み期 間	有無		年度	劣化状況	健全度	緊急度	類型	新見込み 年度	2025年	2026年	20)27年	202	28年	2029:	年	2030年	2031年	203	2年	2033年	Ŧ.	2034年	長寿命化に向けた特記 事項
大法師公園	地区	KAN0	0046 管	管理施設	照明施設	街路灯	6	基	- 鋼製	198	5 38	18	43	×	-	2023	頭部に錆の 進行あり。	В		予防 保全	2026			648	更新	fi											
大法師 公園	地区	KAN0	0047 管	管理施設	照明施設	街路灯 ⑧	13	基	- 鋼製	198	5 38	18	43	×	-	2023	支柱部・脚部に 軽微な錆の発生。頭部接合 部に錆が顕 著。照明部が 汚れている。	D	高	予防 保全	2024	966 更新	3,220 更新														
大法師 公園	地区	KAN	0048 管	^{管理施設}	照明施設	街路灯 ⑨	2	基	- 鋼製	198	5 38	18	43	×	-	2023	支柱部・脚 部に錆、塗 装剥離、腐 朽の進行。	В	氐	予防 保全	2026			216	更新	fi											
大法師 公園	地区	KAN0	0049 管	^{管理施設}	照明施設	街路灯 ⑩	2	基	- 鋼製	198	5 38	18	43	×	-	2023	_	A	低	予防 保全	2029								2	?16 更新							
大法師 公園	地区	KANG	0050 管	^{管理施設}	柵	擬木柵①	18.1	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。基礎 部・土台が傾 いている箇所 あり。	D T	高	事後 保全	2024	897 更新															
大法師 公園	地区	KANG	0051 管	^{管理施設}	柵	擬木柵②	12.6	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	D	高	事後 保全	2024	624 更新															
大法師 公園	地区	KAN0	0052 管	^{含理施設}	柵	擬木柵	12.3	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	D	高	事後保全	2024	609 更新															
大法師 公園	地区	KAN0	0053 管	^{管理施} 設	柵	擬木柵	0	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	В	氐	事後保全	2035																
大法師 公園	地区	KAN0	0054 管	^{管理施} 設	柵	擬木柵 ⑤	6.3	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	D	高	予防 保全	2024	312 更新															
大法師 公園	地区	KAN(0055 管	管理施設	柵	擬木柵⑥	0	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	В	氐	事後保全	2035																
大法師公園	地区	KAN(0056 管	^{管理施} 設	柵	擬木柵⑦	13.3	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	D	高	事後保全	2024	659 更新															
大法師 公園	地区	KAN0	0057 管	^{含理施設}	柵	擬木柵	0	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	接合部にひび割れ有。	С	‡	事後保全	2026																
大法師 公園	地区	KAN0	0058 管	 管理施設	柵	擬木柵 ⑨	5.4	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	横木の欠落 箇所有。	D	高	事後保全	2035			268	更新	fi											
大法師 公園	地区	KANG	0059 管	 管理施設	柵	擬木柵⑪	0	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	接合部にひび割れ有。	С	‡	事後 保全	2035																
大法師公園	地区	KAN	0060 管	^{管理施} 設	柵	擬木柵⑪	0	m	- 擬木	198	5 38	42	42	×	-	2023	接合部にひび割れ有。	С	‡	事後保全	2035																
大法師 公園	地区	<u>UND</u>	0017 迢	重動施設	ベンチ	ソフト ボール 場ベン チ	1	基	- RC造	198	5 38	34	51	×	-	2023	外壁全体的に塗装はれ、外壁一部ひび割れ あり。ルーフドレインに 詰まりあり。内部塗装i 一部剥がれあり、ベンが劣化。	B	氐	事後保全	2046																

	_ 公園	放型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型									長寿命化に向けた特記																						
公園	名 種別	施設 コード	公園施 設種類 【選択】	施設名【選択】	施設 名称	数值	単位 【選択	— 規模 立 R】	主要 部材 【選択】	年度	年数限現	間 込み	州			年度 劣化状況	健 全 度	だ 数	管理 まえた更 新見込み 年度	2025	年	2026年	2	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	34年	事項
大法的公園	地区	KAN0061	管理施設	倉庫	器具庫	Ē	1 基	-	RC造	1985	38	80	80	× -	-	建物外部に塗装の剥がれ。ループドレインに詰まりあり、英士・部にひい割れ。内壁・部にひび割れあり、天井断熱材が全体的に破損。	B 低	事保	後 全 2081						3,605 塗装補修								
大法的公園	地区	BEN0020	便益施設	便所	便所① (ソフト ボール 場付 近)		1 基		ブロック 積平屋 建	1985	38	50	60	× -	-	サイン剥がれ、通気管 の詰まり、軒樋一郎に 剥がれ、破風塗装剥が れ、屋根全体的に躺。 内部鉄骨に続、表示錠 に不具合、ブース及建 具の全体的に錆。	B 低	予 保:	防 全 2045														
大法的公園	地区	BEN0021	便益施設	便所	便所② (児童 館付 近)		1 基	_	木造	1985	38	24	43	× -	-	サイン褪色、一部に汚れとうこがある軒穏が れとうこがある軒穏が 外れている。ケラバー部 欠損。建物内部の表示 錠に不具合、ブース及 び扉に、全体的に饒。	B 低	予	防 全 2028							10,342 更新							
大法的公園	地区	KAN0062	? 管理施設	平和の 塔	平和の 塔)	1 基	_	RC+木 造	1985	38	50	50	× -	-	内壁の一部 2023 に膨れがあ る。	A 低	事保	後 全 2035														
大法的公園	地区	KAN0063	管理施設	倉庫	倉庫		1 基	-	RC+木造	1985	38	34	51	× -	-	外壁及び種の一部に破損、 損、建具に不具合。屋 根の一部に破損。スペッ チカバー破損、天井及 び床の一部に塗装の剥 がれ。	C 高	事保	後 2046														
大法的公園	地区	KAN0064	管理施設	管理事 務所	セン ターハ ウス		1 基	_	RC造	1985	38	80	96	× -	-	外壁等全体的に塗装の 剥がれ、壁の一部にひ び割れ。設備カバーに 第と破損、屋根全体的 破損。内壁の一部にひ び割れと損傷。	B 低	予	防 全 2081		11,	910 塗装補償	表										
						-														4,917	15,	.774	1,34	18	3,605	11,038	2,898	0	0	0	0		

概算費用合計(千円):

39,580

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別)

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真										
園路及び広場	舗装	1											
修景施設	噴水	1											
	彫刻	1											
休養施設	シェルター	1											
	パーゴラ	3		WALL STREET, STREET, SPAN									
	ベンチ	10	【舗装】	【噴水】									
	四阿	5											
	野外卓	3											
遊戱施設	複合遊具	3											
	踏板式ぶらんこ	4											
	鉄棒	3											
	象形遊具	2	【ベンチ】	 【複合遊具】									
	砂場	4											
	健康器具系施設	2											
	ラダー	4											
	すべり台	4											
	スプリング遊具	2	1 2000										
	ジャングルジム	1	and the second										
	その他	5	【バスケットゴール】	[プール]									
運動施設	野球場	1											
	付属する観覧席	2											
	水泳プール	1											
	バスケットゴール	2											
	テニスコート	2		5 A B									
	その他	1											
便益施設	便所	5	【野球場】	【便所】									
	水飲場	1											
管理施設	倉庫	2											
	照明施設	9		BAE									
	時計	2											
	柵	2		Annua Belli									
	管理事務所	3											
	引込柱	1	【管理事務所】	【管理事務所】									
	井戸	1											
	その他	2											
	合計	96											